



Bardzo chropowata powierzchnia może spowodować uszkodzenie pokrowca z neoprenu.

Jeśli nie jesteś pewien, czy ościeżnica będzie w stanie wytrzymać napór, na który będzie narażona **KONIECZNE** zasięgnij porady inżyniera budowlanego.

